

AUTO MIRROR KIT 適合・価格表

平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	2016.9版
西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

適合表の表記について

型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
①		②	③	④	⑤

●品番欄に品番が記載されているものが適合となります。

- ① → 車両情報
 - ② → TYPE I 品番 *ミラー自動格納、開閉のみ
 - ③ → TYPE II 品番 *TYPE II 機能+ウエルカムビーム機能付き
 - ④ → 注意点他
 - ⑤ → 参考 : TYPE I の作業時間の目安です。単位→時間
*TYPE II 取り付け時はプラス0.5~1.0時間を目安して下さい。
- II-1 → TYPE II はウエルカムビームもしくはウエルカムルームランプを選択可
 II-2 → TYPE II のウエルカムビームはウエルカムポジションビームになります。
 *ポジション系が点灯
 II-3 → TYPE II はHID付車に限ります。
 II-4 → TYPE II はウエルカムビームとウエルカムポジションビームの選択が出来ます。

- II-5 → TYPE II の取り付けは導通を測れるテスターが必要です。
- A-1 → オートクローザー付きミラー車除く
- A-2 → ミラー位置メモリー装着付き車は未確認
- A-3 → 車両によりアンロック信号がない車両があります。その場合のミラー自動開閉はACC連動になります。
- A-4 → リバース連動機能無し車に限る
- A-5 → 取り付け時に常時12vの配線を確認する為、電圧計が必要です。
- A-6 → 電動格納ミラー車に限る。車両確認必要
- A-7 → 一部車両は、ドアのボタン部分にてロック、アンロックの動作をした場合ミラーのオート開閉機能が作動しない場合があります。

★黄色の枠は変更もしくは新適合です。

価格表

TYPE I (標準タイプ)				TYPE II (ウエルカムビーム付きタイプ *一部車はウエルカムポジションビーム)			
品番	JAN	税抜価格	備考	品番	JAN	税抜価格	備考
AMK-01A	4580286164864	¥9,800	ドア側接続	AMK-01A II	4580286164871	¥12,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-01B	4580286164888	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-01B II	4580286164895	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-02A	4580286164901	¥9,800	ドア側接続	AMK-02A II	4580286164918	¥12,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-02B	4580286164925	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-02B II	4580286164932	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-02C	4580286165373	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-02C II	4580286165380	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-03A	4580286164949	¥8,800	ドア側接続	AMK-03A II	4580286164956	¥11,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-03B	4580286164963	¥8,800	ダッシュボード側接続	AMK-03B II	4580286164970	¥10,800	ダッシュボード側接続
AMK-03C	4580286164987	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-03C II	4580286164994	¥12,800	ダッシュボード側接続
AMK-03D	4580286165120	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-03D II	4580286165212	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-03E	4580286165137	¥9,800	ダッシュボード側接続	-	-	-	-
AMK-03F	4580286165229	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-03F II	4580286165236	¥12,800	ダッシュボード側接続
AMK-04A	4580286165007	¥9,800	ドア側接続	AMK-04A II	4580286165014	¥12,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-04B	4580286165243	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-04B II	4580286165250	¥12,800	ダッシュボード側接続
AMK-05A	4580286165021	¥8,800	ドア側接続	AMK-05A II	4580286165038	¥11,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-06A	4580286165045	¥8,800	ドア側接続	AMK-06A II	4580286165052	¥11,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-07A	4580286165069	¥9,800	ドア側接続	AMK-07A II	4580286165076	¥12,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-07B	4580286165144	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-07B II	4580286165151	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-08A	4580286165083	¥9,800	ドア側接続	AMK-08A II	4580286165090	¥12,800	ドア、ダッシュ接続
AMK-09B	4580286165113	¥9,800	ダッシュボード側接続	AMK-09B II	4580286165168	¥11,800	ダッシュボード側接続
AMK-10B	4580286165267	¥9,800	ダッシュボード側接続	-	-	-	-
AMK-11A	4580286165274	¥9,800	ドア側接続	-	-	-	-

トヨタ TOYOTA

型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
●86					
ZN6	12.04~*	04A	04A II	II-4	0.8
●bB					
NCP3#	00.01~05.11	03D	-	-	0.5
QNC2#	05.12~*	03D	-	-	0.5
●iQ					
#GJ10	08.11~*	03D	-	-	0.8
●アクア					
NHP10	11.12~*	03B	03B II	-	0.5
●アルファード・ヴェルファイア					
#NH1#	02.05~08.05	03D	-	-	0.5
ANH2#	08.05~*	01A	01A II	A-1,2	0.8
GGH20	08.05~*	01A	01A II	A-1,2	0.8
●アルファード・ヴェルファイアハイブリッド					
ATH10	03.07~08.05	03D	-	-	0.5
ATH20	11.11~*	-	-	-	-
●ウィッシュ					
ZNE10.ANE1#	03.01~09.04	03D	-	A-3	0.5
ZGE20	09.04~*	03D	-	-	0.5
●ウィッツ					
##P9#	05.09~10.12	03D	-	-	0.5
##P13#	10.12~*	03D	03D II	-	0.5
●エスティマ					
#CR30/40	00.01~05.12	03D	-	-	0.5
ACR/GSR5#	06.01~*	02B	02B II	-	0.8
●エスティマハイブリッド					
AHR10	01.05~06.05	03D	-	-	0.5
AHR20	06.06~*	02B	02B II	-	0.8
●カローラ・カローラハイブリッド					
##E14#	06.10~12.05	03D	-	-	0.5
NKE165G	13.08~*	02B	02B II	-	-
●カルディア					
ST246.ZT24#	02.09~07.06	03D	-	-	0.5
●サクシード・プロボックス					
N#P5#	02.07~*	03D	-	A-3	0.5
●シエンタ					
NCP8#	03.09~07.06	03D	-	A-3	0.8
●ノア・ヴォクシー					
AZR6#	01.11~07.06	03D	-	A-3	0.5
ZRR7#	07.06~*	02A	02A II	-	0.8
●ハイエース・レジアスエース					
KDH/TRH2## (1型)	04.08~07.07	03C	03C II	II-1	0.8
KDH/TRH2## (2型)	07.08~10.06	03C	03C II	II-1	0.8
KDH/TRH2## (3型前期)	10.07~12.04	03C	03C II	II-1	0.8
KDH/TRH2## (3型後期)	12.05~13.11	03C	03C II	-	0.8
KDH/TRH2## (4型前期)	13.12~14.12	02C	02C II	-	0.8
KDH/TRH2## (4型後期)	15.01~*	02C	-	A-7	0.8
●ハリアー					
##U3#	03.02~*	03D	-	A-3	0.5
●ハリアーハイブリッド					
MHU38	05.04~*	03D	-	A-3	0.5
●プリウス					
NHW20	03.09~09.05	03A	03A II	-	0.8
ZVW30	09.05~11.10	03B	03B II	前期	0.5
ZVW30	11.11~*	02B	02B II	後期	0.5
●プリウスα					
ZVW4#W	11.04~*	03A	03A II	-	1

レクサス LEXUS

型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
●CT200h					
ZWA10	11.01~13.12	01B	01B II	-	0.5
ZWA10	14.01~*	01B	01B II	-	0.5

ホンダ HONDA

型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
●N-BOX					
JF1/2	11.12~*	07A	07A II	II-2	0.8
●N-ONE					
JG1/2	12.11~*	07A	-	-	0.8
●エリシオン					
RR1/2/3	04.05~*	07A	-	-	1
●ステップワゴン					
RF3~8	01.04~05.05	07B	-	-	0.8
RG1~4	05.05~09.10	07A	-	-	-
●フィット					
GD1~4	01.06~07.09	07B	-	-	-
GE6~9	07.09~13.08	07B	07B II	II-2	0.5
GK3/5	13.09~*	07A	-	-	0.8
●フィット ハイブリッド					
GP1/2	10.10~*	07B	07B II	II-2	0.5
GP5/6	13.09~*	07A	-	-	-
●フリード					
GB3/4	08.05~*	07B	07B II	II-2	0.5
●フリード ハイブリッド					
GP3	08.05~*	07B	07B II	II-2	0.5
●モビリオ・スパイク					
GB1/2.GK1/2	01.12~08.06	受注生産	-	-	0.8

ニッサン NISSAN					
型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
● NV100クリッパー					
DR17W	15.04～*	05A	-		0.8
● セレナ *C25は16極カブラー装着車のみの適合となります。					
C25	07.12～10.11	10B	-		1
C26	10.11～*	10B	-		
● ノート					
E11	06.12～12.09	10B	-		0.5
● モコ					
MG22S	06.02～'11.01	05A	-		0.8
MG33S	11.02～*	05A	-		0.8
● ルークス/ハイウェイスター					
ML21S	09.12～*	05A	05A II	II-3	0.8
● ビノ					
HC24S	07.01～10.01	09B	-		0.5

スバル SUBARU					
型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
● BRZ					
ZC6	12.04～*	04A	04A II	II-4	0.8
● XV					
GP7、GPE	12.09～*	04A	-		0.8
● インプレッサ *品番の後ろにく改>が記載されているものは、特注本体になります。					
GH#、GRB	07.06～11.11	03F改	03F II改	II-3、II-4	0.8
GJ#	11.12～*	04A	-		0.8
● エクシーガ					
YA4,5,9	08.06～*	03F	-	A-5	0.8
● フォレスター *品番の後ろにく改>が記載されているものは、特注本体になります。					
SH#	07.12～12.10	03F改	-	A-5	0.8
SJ#	12.11～*	04A	-		
● レガシー					
BM#、BR#	09.12～*	04B	04B II	II-4	0.8
● レヴォーグ					
VM4、VMG	14.06～*	04A			0.8

マツダ MAZDA					
型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
● AZワゴン					
MJ22S	07.05～08.08	05A	-		0.8
MJ23S	08.09～12.10	05A	-		0.8
● RX8					
SE3P	03.04～*	03A	-		0.8
● アテンザ					
GG3S	02.05～05.06	03A	-		0.8
GH5FW	08.01～*	11A	-	前期	0.8
● キャロル					
HB24S	04.09～09.11	09B	-		0.5
● デミオ					
DE#	07.07～*	11A	-		0.8
● スクラム					
DG64W	05.09～*	開発予定	-		

スズキ SUZUKI					
型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
● Kei					
HN11、21	98.09～09.09	09B	-	A-6	0.5
● MRワゴン					
MF21S	01.12～05.12	09B	-	A-6	0.5
MF22S	06.01～10.12	05A	-		0.8
MF33S	11.01～*	05A	-		0.8
● SX4					
Y#11,41	06.07～*	08A	-		0.8
● アルト					
HA24S	04.09～09.11	09B	-	A-6	0.5
HA25S	09.12～*	05A	-		0.8
HA35S(エコL)	13.03～*	05A	-		0.8
● エスクード					
TD4A	05.05～*	08A	-		0.8
● エブリィ					
DA64W(1-4型)	05.08～08.04	05A	-		0.8
DA64W(5-7型)	08.04～13.11	05A	-		0.8
DA17W	15.04～*	05A	-		0.8
● ジムニー					
JB23(4、5、6型)	02.01～08.05	09B	-	A-6	0.8
JB23(7、8、9型)	08.06～*	09B	-	A-6	0.5
● スイフト/スイフトスポーツ					
ZC11,21,31,71	04.11～10.09	08A	08A II	II-3	0.8
ZC32,72	10.10～12.05	08A	08A II	II-3	0.8
ZC32,72	12.06～13.06	08A	08A II	II-3,5	0.8
ZC32,72	13.07～*	08A			0.8
● スプラッシュ					
XB32	08.10～*	08A	-		0.8
● スペーシア					
MK32	13.03～*	05A	-		0.8
● セルボ					
HG21S	06.11～*	05A	-		0.8
● ソリオ・ソリオバンテット					
MA15S	11.01～*	05A	-		0.8
● バレット/SW					
MK21S	08.01～*	05A	05A II	II-3	0.8
● ラバン					
HE21S	02.01～08.10	09B	-	A-6	0.5
HE22S	08.11～*	05A	-		0.8
● ワゴンR/スティングレー					
MC21S,22S	98.10～03.09	09B	-	A-6	0.5
MH21S,22S	03.10～08.08	05A	-		0.8
MH23S	08.09～12.08	05A	-		0.8
MH34S	12.09～*	05A	-		0.8

ダイハツ DAIHATSU					
型式	年式	品番		備考	作業時間
		TYPE I	TYPE II		
● MAX					
L95#S/L96#S	01.10～05.12	03E	-	A-1	0.5
● エッセ					
L2#5S	05.12～*	03E	-	A-1、A-5	0.5
● ソニカ					
L6#5S	06.06～09.04	06A	-	A-1	0.8
● タント/カスタム					
L375S/L385S	07.12～*	06A	-	A-1	0.8
● タントEXE					
L455S/L465S	09.12～*			A-1	
● ミライース					
LA300S/310S	11.09～*			A-1	
● ミラココア					
L6#5S	09.08～*	06A	-	A-1	0.8
● ムーヴ					
L175S/185S	06.10～10.11	06A	-	A-1	0.8
LA100S/110S	10.12～*			A-1	
● ムーヴコンテ					
L5#5S	08.08～*	06A	-	A-1	0.8